



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสีย
จึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มรหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
ในชุมชนจากการสำรวจปรากฏว่า ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ไม่พบสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เจดีย์หลวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ อินทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา					
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๔	หมู่ ๙	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ



(นายชิษณุพงศ์ บุญสาร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน